

| Δευτέρα, 10 Ιούλιος 2023 | | Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ερείκουσας | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------|---------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------------|-----------|
| Ωρες Κατανομής | | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ΣΥΝΟΛΟ (MWh) | |
| Ζήτηση (MWh) | | 0,151 | 0,147 | 0,142 | 0,134 | 0,134 | 0,144 | 0,144 | 0,149 | 0,170 | 0,168 | 0,178 | 0,180 | 0,190 | 0,182 | 0,171 | 0,190 | 0,164 | 0,168 | 0,193 | 0,214 | 0,233 | 0,243 | 0,217 | 0,182 | 4,19 | |
| Μονάδα | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G1 (MAN 2566ME) | 0,08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G2 (MAN 2566ME) | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Βλάβη |
| G3 (MAN 2566ME) | 0,08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G4 (HYUNDAI D6AU) | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Βλάβη |
| G5 (VOLVO TAD1341GE) | 0,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G6 (VOLVO TAD1341GE) | 0,18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G7 (SCANIA S550E5) | 0,4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι η μονάδα G6 βρισκόταν σε δοκιμαστική λειτουργία. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Τρίτη, 11 Ιούλιος 2023 | | Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ερείκουσας | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|------------------------|---------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------------|-----------|
| Ωρες Κατανομής | | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ΣΥΝΟΛΟ (MWh) | |
| Ζήτηση (MWh) | | 0,153 | 0,143 | 0,136 | 0,138 | 0,131 | 0,152 | 0,143 | 0,153 | 0,178 | 0,197 | 0,191 | 0,204 | 0,203 | 0,213 | 0,221 | 0,197 | 0,191 | 0,190 | 0,200 | 0,238 | 0,260 | 0,267 | 0,256 | 0,225 | 4,58 | |
| Μονάδα | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G1 (MAN 2566ME) | 0,08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G2 (MAN 2566ME) | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Βλάβη |
| G3 (MAN 2566ME) | 0,08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G4 (HYUNDAI D6AU) | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Βλάβη |
| G5 (VOLVO TAD1341GE) | 0,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G6 (VOLVO TAD1341GE) | 0,18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G7 (SCANIA S550E5) | 0,4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι η μονάδα G6 βρισκόταν σε δοκιμαστική λειτουργία.