| Πέμπτη, 7 Δεκέμβριος 2023 | | Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρες Κατανομής | | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ΣΥΝΟΛΟ (MWh) |
| Ζήτηση (MWh) | | 0,106 | 0,106 | 0,105 | 0,099 | 0,094 | 0,087 | 0,092 | 0,097 | 0,111 | 0,124 | 0,108 | 0,116 | 0,118 | 0,126 | 0,130 | 0,141 | 0,143 | 0,164 | 0,168 | 0,163 | 0,156 | 0,156 | 0,154 | 0,120 | 2,98 |
| Μονάδα | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G1 (HYUNDAI KD8AX) | 0,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G2 (VOLVO TAD1241GE) | 0,2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G3 (VOLVO TAD1345GE) | 0,25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G4 (VOLVO TAD740GEA) | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Βλάβη |
| G5 (VOLVO TAD1345GE) | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Βλάβη |

| Παρασκευή, 8 Δεκέμβριος 2023 | | Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρες Κατανομής | | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ΣΥΝΟΛΟ (MWh) |
| Ζήτηση (MWh) | | 0,101 | 0,093 | 0,092 | 0,092 | 0,089 | 0,089 | 0,093 | 0,090 | 0,101 | 0,113 | 0,113 | 0,108 | 0,129 | 0,117 | 0,128 | 0,111 | 0,109 | 0,127 | 0,144 | 0,133 | 0,137 | 0,129 | 0,129 | 0,105 | 2,67 |
| Μονάδα | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G1 (HYUNDAI KD8AX) | 0,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G2 (VOLVO TAD1241GE) | 0,2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G3 (VOLVO TAD1345GE) | 0,25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G4 (VOLVO TAD740GEA) | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Βλάβη |
| G5 (VOLVO TAD1345GE) | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Βλάβη |

| Σάββατο, 9 Δεκέμβριος 2023 | | Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρες Κατανομής | | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ΣΥΝΟΛΟ (MWh) |
| Ζήτηση (MWh) | | 0,097 | 0,097 | 0,092 | 0,093 | 0,093 | 0,089 | 0,091 | 0,097 | 0,111 | 0,121 | 0,125 | 0,118 | 0,122 | 0,134 | 0,123 | 0,130 | 0,135 | 0,146 | 0,149 | 0,143 | 0,148 | 0,135 | 0,126 | 0,116 | 2,83 |
| Μονάδα | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G1 (HYUNDAI KD8AX) | 0,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G2 (VOLVO TAD1241GE) | 0,2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G3 (VOLVO TAD1345GE) | 0,25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G4 (VOLVO TAD740GEA) | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Βλάβη |
| G5 (VOLVO TAD1345GE) | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Βλάβη |

| Κυριακή, 10 Δεκέμβριος 2023 | | Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρες Κατανομής | | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ΣΥΝΟΛΟ (MWh) |
| Ζήτηση (MWh) | | 0,105 | 0,103 | 0,101 | 0,101 | 0,097 | 0,094 | 0,099 | 0,089 | 0,093 | 0,109 | 0,116 | 0,109 | 0,108 | 0,106 | 0,106 | 0,105 | 0,115 | 0,127 | 0,131 | 0,131 | 0,135 | 0,129 | 0,121 | 0,105 | 2,63 |
| Μονάδα | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G1 (HYUNDAI KD8AX) | 0,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G2 (VOLVO TAD1241GE) | 0,2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G3 (VOLVO TAD1345GE) | 0,25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G4 (VOLVO TAD740GEA) | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Βλάβη |
| G5 (VOLVO TAD1345GE) | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Βλάβη |

| Δευτέρα, 11 Δεκέμβριος 2023 | | Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρες Κατανομής | | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ΣΥΝΟΛΟ (MWh) |
| Ζήτηση (MWh) | | 0,096 | 0,089 | 0,090 | 0,090 | 0,091 | 0,088 | 0,101 | 0,105 | 0,112 | 0,118 | 0,115 | 0,125 | 0,131 | 0,127 | 0,125 | 0,130 | 0,121 | 0,132 | 0,141 | 0,148 | 0,136 | 0,134 | 0,132 | 0,116 | 2,79 |
| Μονάδα | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G1 (HYUNDAI KD8AX) | 0,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G2 (VOLVO TAD1241GE) | 0,2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G3 (VOLVO TAD1345GE) | 0,25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G4 (VOLVO TAD740GEA) | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Βλάβη |
| G5 (VOLVO TAD1345GE) | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Βλάβη |

| Τρίτη, 12 Δεκέμβριος 2023 | | Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρες Κατανομής | | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ΣΥΝΟΛΟ (MWh) |
| Ζήτηση (MWh) | | 0,102 | 0,093 | 0,095 | 0,097 | 0,101 | 0,099 | 0,101 | 0,104 | 0,115 | 0,135 | 0,129 | 0,131 | 0,123 | 0,128 | 0,125 | 0,135 | 0,144 | 0,148 | 0,149 | 0,164 | 0,160 | 0,156 | 0,168 | 0,148 | 3,05 |
| Μονάδα | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G1 (HYUNDAI KD8AX) | 0,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G2 (VOLVO TAD1241GE) | 0,2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G3 (VOLVO TAD1345GE) | 0,25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G4 (VOLVO TAD740GEA) | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Βλάβη |
| G5 (VOLVO TAD1345GE) | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Βλάβη |

| Τετάρτη, 13 Δεκέμβριος 2023 | | Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρες Κατανομής | | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ΣΥΝΟΛΟ (MWh) |
| Ζήτηση (MWh) | | 0,136 | 0,127 | 0,125 | 0,123 | 0,124 | 0,095 | 0,096 | 0,111 | 0,124 | 0,122 | 0,119 | 0,112 | 0,114 | 0,105 | 0,095 | 0,106 | 0,100 | 0,117 | 0,131 | 0,133 | 0,129 | 0,125 | 0,127 | 0,110 | 2,81 |
| Μονάδα | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G1 (HYUNDAI KD8AX) | 0,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G2 (VOLVO TAD1241GE) | 0,2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G3 (VOLVO TAD1345GE) | 0,25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G4 (VOLVO TAD740GEA) | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Βλάβη |
| G5 (VOLVO TAD1345GE) | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Βλάβη |