

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Τετάρτη, 20 Μαρτίου 2024			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
ΕΡΕΣΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 20 Μαρτίου 2024	00:00	5,04	4,33	0,72		1			1						0,73	0,47
	01:00	4,58	4,29	0,29		1			1						0,30	0,05
	02:00	4,47	3,99	0,48					1						0,48	0,41
	03:00	4,41	3,68	0,73					1						0,74	0,91
	04:00	4,41	3,67	0,73					1						0,74	0,90
	05:00	4,71	3,98	0,73					1						0,74	1,20
	06:00	5,39	4,34	1,05					1						1,04	1,77
	07:00	6,56	4,67	1,90	1				1						1,88	2,11
	08:00	7,53	4,89	2,64	1				1						2,65	2,45
	09:00	8,15	5,46	2,69			1		1						2,70	2,75
	10:00	7,66	5,16	2,50			1		1						2,67	2,66
	11:00	6,75	4,71	2,05			1		1						2,32	2,31
	12:00	6,57	4,44	2,13	1				1						2,19	2,18
	13:00	6,43	4,42	2,01	1				1						2,10	2,10
	14:00	6,04	4,60	1,44	1				1						1,72	1,71
	15:00	5,87	4,38	1,50	1				1						1,54	1,55
	16:00	5,85	4,46	1,39	1				1						1,49	1,51
	17:00	6,55	5,18	1,36	1				1						2,17	2,19
	18:00	7,66	7,12	0,54	1	1			1						2,49	2,51
	19:00	8,53	8,27	0,27	1	1			1						2,88	2,88
20:00	8,59	8,51	0,08	1	1			1						2,85	2,85	
21:00	8,02	7,66	0,36	1	1			1						2,61	2,59	
22:00	6,98	6,69	0,29	1	1			1						1,64	1,67	
23:00	6,09	5,99	0,10	1				1						1,78	1,77	

2 φορητά ΗΖ βρίσκονται σε βλάβη. Τις πρώτες πρωινές ώρες επικρατούσε κακοκαιρία στο νησί με υψηλές ταχύτητες ανέμου. Το ΑΠ Τουρλί ήταν σε απώλεια επικοινωνίας μέχρι τις 09:05.

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης