

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Σάββατο, 4 Μαΐου 2024			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
ΕΡΡΕΣΕ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 4 Μαΐου 2024	00:00	4,96	4,76	0,20			1		1						0,45	0,43
	01:00	4,61	4,46	0,15				1							1,28	1,36
	02:00	4,31	4,20	0,11				1							1,06	1,05
	03:00	4,20	4,10	0,10				1							0,95	0,95
	04:00	4,17	4,06	0,12				1							0,92	0,91
	05:00	4,36	3,96	0,40				1							1,09	1,10
	06:00	4,58	4,12	0,46				1							1,31	1,32
	07:00	5,10	4,91	0,18				1							1,39	1,36
	08:00	5,71	5,45	0,25			1		1						1,15	1,17
	09:00	6,50	6,29	0,21			1		1						2,14	2,15
	10:00	7,07	6,94	0,13	1		1		1						1,83	1,79
	11:00	7,54	7,16	0,39	1		1	1							1,98	1,91
	12:00	7,80	7,32	0,47	1		1	1							2,35	2,39
	13:00	7,90	7,41	0,49	1		1	1							2,43	2,50
	14:00	7,79	7,45	0,35	1		1	1							2,37	2,39
	15:00	6,89	6,71	0,18	1		1	1							1,52	1,49
	16:00	6,12	5,60	0,52			1	1							0,96	1,05
	17:00	6,61	5,93	0,68			1	1							2,18	2,20
	18:00	7,52	6,15	1,36	1		1	1							2,25	2,25
	19:00	8,31	6,51	1,80	1		1	1							2,43	2,77
20:00	9,52	7,33	2,19	1	1	1	1							2,44	3,04	
21:00	9,25	7,04	2,21	1	1	1	1							2,39	2,73	
22:00	7,79	5,85	1,94	1		1	1							1,97	2,01	
23:00	6,21	5,40	0,81	1		1	1							0,85	0,82	

Μετά τις 22:00 επικρατούσε κακοκαιρία στο νησί. Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Το ΑΠ Τουρλί παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης