

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 15 Ιουνίου 2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100			
Ρ	Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ( x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 15 Ιουνίου 2024		00:00	6,82	5,72	1,10		1		1							2,15	2,36
		01:00	6,19	5,12	1,07		1		1							1,96	1,86
		02:00	5,93	4,55	1,38		1		1							1,60	1,57
		03:00	5,72	4,57	1,15		1		1							1,38	1,37
		04:00	5,68	4,60	1,08		1		1							1,36	1,34
		05:00	5,75	4,63	1,13		1		1							1,38	1,42
		06:00	5,86	4,78	1,08		1		1							1,54	1,51
		07:00	6,32	5,20	1,12		1		1							1,93	1,96
		08:00	7,02	6,24	0,78		1		1							2,21	2,30
		09:00	7,55	6,79	0,76		1	1	1							2,11	2,13
		10:00	7,69	7,21	0,48		1	1	1							2,28	2,27
		11:00	7,73	7,29	0,44		1	1	1							2,12	2,29
		12:00	7,88	7,73	0,14		1	1	1							1,84	2,47
		13:00	7,99	7,92	0,07		1	1	1							2,35	2,55
		14:00	7,61	7,53	0,08		1	1	1							2,32	2,19
		15:00	7,04	6,91	0,13		1	1	1							1,79	1,62
		16:00	6,92	6,67	0,24		1	1	1							1,46	1,50
		17:00	7,35	7,16	0,20		1	1	1							1,79	1,93
		18:00	8,00	7,91	0,09		1	1	1							1,67	1,24
		19:00	8,28	8,26	0,02				1	1						1,54	1,78
	20:00	8,29	8,24	0,05				1	1						1,74	1,77	
	21:00	8,76	8,64	0,12				1	1						1,83	2,26	
	22:00	8,05	7,89	0,16				1	1						1,60	1,54	
	23:00	7,14	6,95	0,19				1	1						0,71	0,62	

Το διάστημα 11:30 με 13:00 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο ΑΠ Αγ. Σώζων 2. Το ΑΠ Τουρλί βρίσκεται εκτός επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Ένα φορητό ΗΖ βρίσκεται σε βλάβη.

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης