









| Κυριακή, 30 Ιούνιος 2024   |                        | Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Αντικυθήρων |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |              |
|--|------------------------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------------|
| Ωρες Κατανομής   |                        | 00                                     | 01    | 02    | 03    | 04    | 05    | 06    | 07    | 08    | 09    | 10    | 11    | 12    | 13    | 14    | 15    | 16    | 17    | 18    | 19    | 20    | 21    | 22    | 23    | ΣΥΝΟΛΟ (MWh) |
| Ζήτηση (MWh)   |                        | 0,045                                  | 0,044 | 0,041 | 0,043 | 0,042 | 0,052 | 0,043 | 0,038 | 0,039 | 0,039 | 0,040 | 0,035 | 0,047 | 0,044 | 0,045 | 0,042 | 0,044 | 0,052 | 0,047 | 0,047 | 0,050 | 0,047 | 0,048 | 0,049 | 1,07         |
| Μονάδα   | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) |  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |              |
| HYUNDAI D6AU   | 0,09                   |  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | Διαθέσιμη    |
| HYUNDAI D6AU   | 0,09                   | 1                                      | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | Διαθέσιμη    |
| HYUNDAI D6AU   | -                      |  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | Βλάβη        |
| IVECO 8061 SRI 26  | 0,09                   |  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | Διαθέσιμη    |
| <b>Παρατηρήσεις:</b> Κατά το διάστημα 11:20 έως 11:55 πραγματοποιήθηκε μερική διακοπή ηλεκτροδότησης λόγω εργασιών στο δίκτυο. |                        |  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |              |



