

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 10 Ιουλίου 2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	1,000		
Η Ρ Ε Ε Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	13 ΗΖ Ενολκ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 10 Ιουλίου 2024	00:00	39,51	32,08	7,44			1	1	1	1	1					13,51	13,45
	01:00	36,41	33,56	2,86			1	1	1	1	1					11,08	10,96
	02:00	34,04	30,83	3,21			1	1	1		1					11,26	11,45
	03:00	32,29	28,29	3,99			1	1	1		1					11,02	10,97
	04:00	31,11	25,29	5,82			1	1	1		1					11,06	11,08
	05:00	31,01	25,07	5,94			1	1	1		1					11,07	11,07
	06:00	31,33	25,14	6,18			1	1	1		1					10,82	10,86
	07:00	34,77	29,20	5,58			1	1	1		1	1				12,89	12,89
	08:00	39,33	35,33	4,00			1	1	1	1	1	1				13,27	13,31
	09:00	42,67	37,45	5,22			1	1	1	1	1	1			6	13,69	13,71
	10:00	45,20	38,44	6,76		1	1		1	1	1	1			6	13,73	13,73
	11:00	47,03	40,62	6,41		1	1		1	1	1	1	2		8	13,73	13,73
	12:00	49,21	40,90	8,31		1	1	1		1	1	1	3		9	13,73	13,73
	13:00	51,22	46,05	5,17		1	1	1		1	1	1	2		9	13,73	13,73
	14:00	50,94	42,94	8,00		1	1	1	1	1	1	1			5	13,73	13,73
	15:00	50,10	42,71	7,39		1	1	1	1	1	1	1	2		4	13,18	13,73
	16:00	49,63	42,44	7,19		1	1	1	1	1	1	1	2		4	13,58	13,68
	17:00	49,59	43,38	6,21		1	1	1	1	1	1	1			5	13,72	13,73
	18:00	50,12	43,53	6,59		1	1	1	1	1	1	1			5	13,72	13,73
	19:00	49,93	44,01	5,92		1	1	1	1	1	1	1			5	13,72	13,73
20:00	48,53	39,66	8,87		1	1	1	1	1	1	1			3	13,72	13,73	
21:00	50,01	40,73	9,28		1	1	1	1	1	1	1			2	13,72	13,73	
22:00	48,17	43,33	4,84		1	1	1	1	1	1	1			3	13,72	13,73	
23:00	45,34	41,42	3,92		1	1	1	1	1	1	1			2	13,72	13,73	

Η μονάδα G10 λειτουργεί σε ισχύ έως 6MW. Τα ΑΠ Άντισσα και Τέρπανδρος παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας κατά τα διαστήματα 16:35 με 17:15 και 22:05 με 22:30. Στον ΑΣΠ βρίσκονται εγκατεστημένα 13MW μισθωμένης ισχύος.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης