

| Παρασκευή, 4 Οκτώβριος 2024 | | Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Αμοργού | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|------------------------|------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------------|-----------|-----------|
| Ώρες Κατανομής | | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ΣΥΝΟΛΟ (MWh) | | |
| Ζήτηση (MWh) | | 1,147 | 1,090 | 1,049 | 1,050 | 1,052 | 1,059 | 1,079 | 1,084 | 1,232 | 1,325 | 1,441 | 1,403 | 1,392 | 1,348 | 1,303 | 1,321 | 1,305 | 1,385 | 1,555 | 1,691 | 1,662 | 1,561 | 1,402 | 1,255 | 31,19 | | |
| Μονάδα | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G1 (MITSUBISHI S16R-PTA) | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη | |
| G2 (MITSUBISHI S16R-PTA) | - | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | Βλάβη | |
| G3 (MITSUBISHI S16R-PTA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη | |
| G5 (MITSUBISHI S16R-PTA) | 1 | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη | |
| G8 (CEGIELSKI 6AL20/24) | 0,46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | | Διαθέσιμη | |
| G9 (CEGIELSKI 6AL20/24) | 0,46 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι η μονάδα G2 ήταν σε δοκιμαστική λειτουργία.

| Κυριακή, 6 Οκτώβριος 2024 | | Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Αμοργού | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|------------------------|------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------------|-----------|
| Ώρες Κατανομής | | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ΣΥΝΟΛΟ (MWh) | |
| Ζήτηση (MWh) | | 1,228 | 1,119 | 1,081 | 0,965 | 0,977 | 0,986 | 1,084 | 1,161 | 1,315 | 1,364 | 1,425 | 1,467 | 1,511 | 1,454 | 1,400 | 1,346 | 1,389 | 1,365 | 1,485 | 1,596 | 1,586 | 1,481 | 1,367 | 1,245 | 31,40 | |
| Μονάδα | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G1 (MITSUBISHI S16R-PTA) | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G2 (MITSUBISHI S16R-PTA) | - | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | Βλάβη |
| G3 (MITSUBISHI S16R-PTA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G5 (MITSUBISHI S16R-PTA) | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G8 (CEGIELSKI 6AL20/24) | 0,46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G9 (CEGIELSKI 6AL20/24) | 0,46 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι η μονάδα G2 ήταν σε δοκιμαστική λειτουργία.

| Δευτέρα, 7 Οκτώβριος 2024 | | Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Αμοργού | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|------------------------|------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------------|-----------|
| Ώρες Κατανομής | | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ΣΥΝΟΛΟ (MWh) | |
| Ζήτηση (MWh) | | 1,144 | 1,111 | 1,067 | 1,030 | 1,022 | 1,013 | 1,075 | 1,124 | 1,316 | 1,407 | 1,390 | 1,402 | 1,497 | 1,380 | 1,308 | 1,273 | 1,313 | 1,331 | 1,449 | 1,552 | 1,536 | 1,406 | 1,317 | 1,247 | 30,71 | |
| Μονάδα | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G1 (MITSUBISHI S16R-PTA) | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G2 (MITSUBISHI S16R-PTA) | - | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Βλάβη |
| G3 (MITSUBISHI S16R-PTA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G5 (MITSUBISHI S16R-PTA) | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G8 (CEGIELSKI 6AL20/24) | 0,46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G9 (CEGIELSKI 6AL20/24) | 0,46 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι η μονάδα G2 ήταν σε δοκιμαστική λειτουργία.

