

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Σάββατο, 7 Δεκεμβρίου 2024			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
Ρ	Ρ	Ρ	Ρ	Ρ	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 7 Δεκεμβρίου 2024	00:00	5,72	4,58	1,14			1	1							1,27	1,31
	01:00	5,12	4,12	1,00				1							1,13	1,17
	02:00	4,87	3,95	0,92				1							1,51	1,51
	03:00	4,68	3,64	1,04				1							1,41	1,40
	04:00	4,62	3,28	1,33				1							1,35	1,36
	05:00	4,78	3,56	1,22				1							1,46	1,47
	06:00	5,27	4,02	1,24				1							1,63	1,63
	07:00	5,83	4,15	1,68				1							1,92	1,91
	08:00	6,38	4,48	1,90			1	1							1,92	1,93
	09:00	7,14	4,95	2,20			1	1							2,21	2,21
	10:00	7,79	5,40	2,39			1	1							2,41	2,41
	11:00	7,79	5,45	2,34			1	1							2,40	2,42
	12:00	7,88	5,47	2,41			1	1							2,42	2,44
	13:00	7,76	5,38	2,37			1	1							2,39	2,40
	14:00	7,57	5,24	2,33			1	1							2,35	2,35
	15:00	7,77	5,39	2,39			1	1							2,41	2,41
	16:00	7,94	5,53	2,41			1	1							2,43	2,46
	17:00	8,93	6,51	2,42	1		1	1				1	1		2,44	2,67
	18:00	8,84	7,03	1,81	1		1	1					1		2,41	2,62
	19:00	8,58	7,67	0,91	1		1	1					1		2,44	2,65
	20:00	8,34	7,99	0,35	1		1	1					1		2,39	2,42
	21:00	7,73	6,56	1,17	1		1	1							2,17	2,17
	22:00	7,01	5,34	1,67	1		1	1							1,68	1,66
	23:00	6,39	4,69	1,71			1	1							1,98	2,02

Το ΑΠ Τουρλί παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Τις απογευματινές και βραδινές ώρες, επικράτησε αστάθεια ανέμου.

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης